


Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
Solid / part	Zeichnung / drawing					
0	1	Rahmen neu	Wien	24.05.00	Rathjen	24.05.00
0	2	Bezeichnung T80RSFT war T80RSFT-mod.	Mueller	16.01.01	bma	16.01.01



LOCH-Ø/ HOLE SIZE	BLECHDICKE/ PANEL THICKNESS
6.0 ± 0.3	1.0-3.5
6.5 ± 0.3	1.5-3.5

Buendel Ø / Bundle Diameter
7 - 45

Werkstoff / Material
PA 4.6 grau/grey

Toleranzen / Tolerances
Masse ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to DIN 16901 /
AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE SPECIFIKATION / SPEC.

CAT 1 A 4.2.0	
------------------	--

Gez. / Drawn	28.01.98	Juers
Gepr. / Appr.	28.01.98	Suck

HellermannTyton
HellermannTyton GmbH

Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch
Telefon: 04122 / 701-1
Telefax: 04122 / 701-400

Masstab / Scale	2:1	NT 409/97
Benennung / Title		
Befestigungsbinder/fixing tie T80RSFT ②		
Zeichnungs-Nr./Drawing-No		Format D.Size
14.1341		A4
		Blatt Sheet

Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.